



# TIEMME

## RACCORDI A COMPRESSIONE SVĚRNÉ TVAROVKY

### Série 1000

Raccordi a compressione con ogiva in ottone. Disponibili gialli o nichelati.

**Svěrné tvarovky s mosazným kroužkem.**  
Dodávají se ve žlutém nebo poniklovaném provedení.

I raccordi a compressione con ogiva in ottone si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, gas naturali, olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. I raccordi possono inoltre essere utilizzati in impianti a pannelli solari.

*Svěrné tvarovky s mosazným kroužkem jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápěcí a sanitární systémy, systémy se stlačeným vzduchem, zemním plynem, oleji a obecně s každou neagresivní kapalinou. Tvarovky lze rovněž použít pro solární systémy.*



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog

kiwa

Certificazioni / Certifikace



#### Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all' asse del tubo. L' estremità tagliata deve inoltre essere sbavata per rimuovere eventuali trucioli residui. Infilare dado e ogiva sul tubo, inserire la bussola di rinforzo appropriata (Art. 1116 per tubo rame ricotto o Art. 1120 per tubo Pe-x). Avvitare il dado a mano per quanto consentito e quindi serrare con chiave come descritto in tabella.

Per consentire una deformazione più plastica ed omogenea è consigliato oliare l' ogiva utilizzando un prodotto idoneo all' utilizzo specifico dell' impianto (acqua potabile, ...).

#### Návod pro správnou instalaci :

Trubku je třeba uříznout pomocí vhodného nástroje zajišťujícího přesný a kolmý řez bez oštěpků. Konec trubky musí být začištěn a všechny zbývající oštěpky odstraněny. Na trubku nasadíte matku a kroužek a vložte vhodnou výztuhu (č. 1116 pro měkké měděné trubky nebo č. 1120 pro Pe-x trubky). Rukou utáhněte matku až na doraz a poté použijte klíč podle údajů v tabulce.

Pro dosažení více homogenní a plastické deformace doporučujeme použít na svěrný kroužek vhodný lubrikant podle daného systému (pitná voda...).

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 30 bar (10 bar con utilizzo di vapore)  
Filettature: femmina UNI ISO 7/1 Rp cilindrica  
maschio UNI ISO 7/1 R conico

#### Technické specifikace

Maximální teplota: 200°C  
Minimální teplota: -20°C  
Maximální provozní tlak: 30 barů (10 barů s parními aplikacemi)  
Závity: vnitřní UNI ISO 7/1 Rp paralelní  
vnější UNI ISO 7/1 R kónický

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - EN12165 Ottone CW614N - EN12164	Giallo o nichelato
Dado	Ottone CW617N - EN12165	Giallo o nichelato
Bussola di rinforzo	Ottone CW617N - EN12164	-
Ogiva	Ottone CW508L - EN12449	-

  

Popis	Materiál	Povrchová úprava
Tělo	Mosaz CW617N - EN12165 Mosaz CW614N - EN12164	Žlutá nebo poniklovaná
Matice	Mosaz CW617N - EN12165	Žlutá nebo poniklovaná
Výztužná objímka	Mosaz CW617N - EN12164	-
Svěrný kroužek	Mosaz CW508L - EN12449	-

Velikost trubky	10	12	15	18	22	28
N° giri/otočení pro měděnou trubku	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1
pro Pe-x trubku						



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1000 Rev. B 09-09



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce veľatla kvalitatšna forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje pravo kdykoliv pozmenit obsah bez predchozho upozomeni. Jakakoliv reprodukce bez predchozho souhlasu TIEMME zakazana.

